




uvex



**Kennzeichnung gem. GS-ET 29
Marking acc. to GS-ET 29**



* Es ist eine Zusatzbeleuchtung zu verwenden, um eine Mindestbeleuchtungsstärke von 30 lux hinter dem Gesichtsschutz zu erreichen.
* It is obligatory to use an additional illumination, to reach a minimum illuminance of 30 lux behind the faceshield.

Kombinationsmöglichkeiten:

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein uvex Elektriker-Visier. Es schützt vor dem Risiko eines Störlichtbogens.

Combination options:

This product is a uvex electrician's visor. It protects against the risk of a short circuit electric arc.

Folgende Kombinationen sind in diesem Anwendungsbereich zugelassen:

The following combinations are permitted in this application area:

Visier//Visor	Helm//Helmet
uvex pheos SLB 1*	uvex pheos E-S-WR
uvex pheos SLB 2*	uvex pheos E-S-WR
9722	uvex airwing E
9725	uvex airwing E
9727	uvex airwing E
9790047/9790048	uvex airwing E

*mit und ohne Magnetanbindung
*with and without magnetic connection



protecting people

uvex.de





uvex



Lichttransmissionsklasse 0

Die aufgelisteten Visiere sind der höchsten Lichttransmissionsklasse 0 (LT-Klasse 0) zugeordnet. Unter normalen Arbeitsbedingungen ist keine zusätzliche Beleuchtung erforderlich. Überprüfen Sie trotzdem Ihre Fähigkeit zur Farberkennung in der Arbeitsumgebung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Lichttransmissionsklasse 1

Bei Produkten die der Lichttransmissionsklasse 1 (LT-Klasse 1) zugeordnet sind, kann unter normalen Arbeitsbedingungen eine zusätzliche Beleuchtung zu empfehlen sein. Überprüfen Sie in jedem Fall Ihre Fähigkeit zur Farberkennung in der Arbeitsumgebung, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Light transmission class 0

The listed visors are assigned to the highest light transmission class 0 (LT class 0). Under normal working conditions, no additional lighting is required. Despite this, you should check whether you can recognise colours in the working environment before using this product.

Light transmission class 1

For products that are assigned to light transmission class 1 (LT class 1), additional lighting is recommended under normal working conditions. Always check whether you can recognise colours in the working environment before using this product.

Vor Anwendung zu beachten

Künstliche Beleuchtung, vor allem die Beleuchtung durch Leuchtstoff- oder LED-Lampen kann mit der Tönung des Gesichtsschutzes interferieren und die Farbwahrnehmung beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage sind, alle Kabelcodierungen, die an Ihrem Arbeitsplatz verwendet werden, unter realen Beleuchtungsbedingungen sicher unterscheiden können. Überprüfen Sie Ihre Farbwahrnehmung, bevor Sie Ihre Arbeit starten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Sammeln Sie Kabelstücke für die die gleichen Kabelcodierungen verwendet werden, wie bei denen an Ihrem Arbeitsplatz.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem sicheren Bereich aufhalten, der aber mit der gleichen Beleuchtung (Art und Intensität) ausgestattet ist, wie an Ihrem Arbeitsplatz.
3. Säubern Sie den Gesichtsschutz und prüfen Sie ihn auf Beschädigungen (zögern Sie nicht den Gesichtsschutz ggf. auszutauschen – lesen Sie die Benutzerinformation)
4. Setzen Sie nun den Gesichtsschutz auf, wie in der Benutzerinformation beschrieben.
5. Sortieren Sie zügig die Kabelstücke.

Für den Fall, dass Sie Probleme bei der Unterscheidung der Kabelcodes bemerken oder sich bei Überprüfung Sortierfehler zeigen, ist die Beleuchtung unzureichend und / oder der Gesichtsschutz ist zu dunkel. Dadurch könnten Sie bei der Arbeit einen Unfall verursachen, wie z. B. einen Störlichtbogen.

Read instructions before use

Artificial lighting, especially lighting provided by fluorescent or LED lamps, can interfere with the tint of the face protection and impair colour recognition. Make sure that you are able to clearly distinguish between all cable codes used in your workplace under real lighting conditions. Before you start your work, check your colour recognition by performing the following steps:

1. Collect cable pieces with the same cable codes as those that are used in your workplace.
2. Make sure that you are in a safe area that is equipped with the same lighting (type and intensity) as your workplace.
3. Clean the face protection and check it for damage (do not hesitate to replace the face protection if necessary – refer to the user information)
4. Now put on the face protection as described in the user information.
5. Sort the cables.

If you notice any difficulties in distinguishing the cable codes or if any sorting errors are identified when checking, the lighting is insufficient and/or the face protection is too dark. This could cause a workplace accident such as a short circuit electric arc.

