

GRIZZLY MONTAGE POWER

SUPER STARKER UND SCHNELLER MONTAGEKLEBER MIT HOHER ANFANGSHAFTUNG UND HOHER ENDFESTIGKEIT.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Universeller, super starker und schneller Montagekleber für den Innenbereich. Hohe Anfangshaftung (500kg/m² in 10 Sekunden) und hohe Endfestigkeit (60kg/cm² in 24 Stunden). Zum Verkleben von Objekten aller Art auf porösen Oberflächen.

ANWENDUNGSBEREICH

Für alle (Bau) Materialien wie Holz, Stein, Beton, Metall, viele Kunststoffe und Schaumpolystyren auf (porösen) Oberflächen wie Stein, Beton, Holz, Pflaster, Trockenbauwand, etc. geeignet. Dank der sehr hohen Anfangshaftung, auch sehr gut zum Kleben von Oberflächen geeignet.

Sehr gut zur Montage von Holzfachwerk, Sockelleisten, Türschwellen, Latten (aus Holz oder Kunststoff), Vertäfelung, Fensterbänken, Keramikfliesen, Bauplatten, Trockenbauwänden, Holzstreifen, Wandverkleidungen, Dämmung, Weich- und Hartfaserplatten, Namenstafeln, Hausnummern, Aufhängehaken, Steckdosen und Schaltkästen geeignet.

Auch gut für dekorative Materialien, wie z.B. Stuckornamente oder Schaumpolystyren und Polyurethan geeignet. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Asphalt, Spiegel, Naturstein, dauerhaft feuchten Stellen und zum Kleben von porenfreien Materialien auf porenfreiem Untergrund. Beim Kleben von Kunststoffen führen Sie bitte immer zuerst eine Klebeprobe durch. Das Kleben von Kunststoffen kann je nach Materialbeschaffenheit und Qualität des Kunststoffes unterschiedliche Eigenschaften haben.

EIGENSCHAFTEN

- · Hohe Anfangshaftung (500KG/M² in 10 Sekunden)
- · Hohe Endfestigkeit (60KG/CM² in 24 Stunden)
- · Für alle Materialien
- · Für poröse und unebene Untergründe
- · Für Innenanwendungen
- · Einfach aufzutragen
- · Spaltfüllend
- · Lösemittelfrei
- · Permanent elastisch
- Korrigierbar
- · Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C auftragen.

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, sauber und staub- und fettfrei sein. Eine der beiden zu klebenden Materialien muss porös (saugfähig) sein.

Hilfsmittel: Der Inhalt der Kartusche wird mit einer Kartuschenpistole (z.B. einer UHU Power Pistol) aufgetragen. Wenn nötig, benutzen Sie bitte einen Gummihammer, um die Klebeteile leicht festzuklopfen. Verwenden Sie für die Flächenverklebung einen Klebstoffspachtel (2 mm).

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Vor der Verwendung die Kartusche oben durch Abschneiden des Kunststoffnippels über dem Gewinde mit einem UHU-Multitool öffnen. Befestigen Sie die Spritzdüse auf der Kartusche und schneiden Sie sie schräg auf den gewünschten Durchmesser ab. Einseitig, in Punkten oder Linien, alle 10-40 cm auf eine stabile, saubere, staub- und fettfreie Oberfläche auftragen. Für 10 Sek. fest andrücken oder anklopfen und dann aushärten lassen. Endfestigkeit nach 24 Stunden erreicht, je nach Untergrund und Bedingungen.

Flecken/Rückstände: Benutzen Sie bitte Wasser zum Reinigen von Werkzeug und zum Entfernen von nassen Klebstoffresten. Getrocknete Klebstoffreste können nur mechanisch entfernt werden.

Tipps: Wir empfehlen UHU Grizzly Montage Power für Anwendungen im Innenbereich.

Wir empfehlen UHU Grizzly Montage Extreme für Anwendungen im Aussenbereich.

TROCKNUNGSZEITEN*

Trocknungs-/Aushärtungszeit: ca. 10 Sek. für die Anfangshaftung **Endfestigkeit nach:** ca. 24 Stunden

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Feuchtigkeitsbeständigkeit: Gut Wasserbeständigkeit: Beschränkt

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unsere Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.



GRIZZLY MONTAGE POWER

SUPER STARKER UND SCHNELLER MONTAGEKLEBER MIT HOHER ANFANGSHAFTUNG UND HOHER ENDFESTIGKEIT.

Temperaturbeständigkeit: -20°C - +80°C

UV-Beständigkeit: Sehr gut Chemische Beständigkeit: Gut Überstreichbarkeit: sehr gut

Elastizität: Gut

Füllungsvermögen: Gut

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Acrylatdispersion

Farbe: Weiß

Viskosität: ca. Pastös Festkörpergehalt: ca. 65 % Dichte: ca. 1.28 g/cm³

Anfangsfestigkeit: ca. 0.5 N/cm² Zugscherfestigkeit: ca. 600 N/cm²

Schrumpf: ca. 35 %

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Verschließen Sie den Behälter gewissenhaft und lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort.

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unser Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.